

# Conexões Tupy



Linha NPT - Conexões de Ferro Maleável aplicadas na condução de líquidos, gases e vapores.

## Conexões NPT

Média Pressão - 150 Libras

Tabela de Pressão	Pressões Máximas de Serviço (Conforme ASME B 16.3)	Pressões Máx. de Serviços p/ União (Conf. ASME B 16.39)	Pressões Máximas de Serviço (Conforme ABNT NBR 6925)
Temperatura	Diâmetro Nominal (1/4 à 6)	Diâmetro Nominal (1/4 à 6)	Diâmetro Nominal (1/4 à 6)
°C	PSI	PSI	MPa
-29 à 66	300	300	2,1
93	265	265	1,8
121	225	225	1,5
149	185	185	1,3
177	150	150	1,0
204	-	110	0,7
232	-	75	0,5

Bujão - Fig. 1010



Medidas:  
1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3", 4" e 6"  
Maiores detalhes em nosso site.

Cotovelo MF - Fig. 1030



Medidas:  
1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2" e 2"  
Maiores detalhes em nosso site.

Cotovelo - Fig. 1015



Medidas:  
1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3" e 4"  
Maiores detalhes em nosso site.

Cotovelo 45º MF - Fig. 1035



Medidas:  
1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2" e 2"  
Maiores detalhes em nosso site.

Cotovelo 45º - Fig. 1025



Medidas:  
1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2" e 2"  
Maiores detalhes em nosso site.

Luva - Fig. 1045



Medidas:  
1/4", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4" e 1 1/2" e 2"  
Maiores detalhes em nosso site.

Tampão - Fig. 1055



Medidas:  
1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2" e 2"  
Maiores detalhes em nosso site.

Bucha de Redução - Fig. 1002R



Medidas: 3/8 x 1/4, 1/2 x 1/4, 1/2 x 3/8, 3/4 x 3/8, 3/4 x 1/2, 1 x 1/2, 1 x 3/4, 1 1/4 x 1/2, 1 1/4 X 1 1/4, 1 1/4 X 1, 1 1/2 x 3/4, 1 1/2 x 1, 1 1/2 x 1 1/4, 2 x 1 1/4, 2 x 1 1/2, 2 1/2 x 1 1/2, 2 1/2 x 2, 3 x 2, 3 x 2 1/2, 4 x 2 1/2, 4 x 3 e 6 x 4.

TÊ - Fig. 1060



Medidas:  
1/4, 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 3" e 4"  
Maiores detalhes em nosso site.

Cotovelo de Redução - Fig. 1020R



Medidas: 3/4 x 1/2, 1 1/4 x 1/2, 1 x 3/4, 1 1/4 X 1/2, 1 1/4 X 3/4, 1 1/4 X 1, 1 1/2 x 3/4, 1 1/2 x 1, 1 1/2 x 1 1/4, 2 x 3/4, 2 x 1, 2 x 1 1/4, 2 x 1 1/2 e, 2 1/2 x 1 1/2

Cruzeta - Fig. 1068



Medidas:  
1/4, 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2" e 2"  
Maiores detalhes em nosso site.

Luva de Redução - Fig. 1050R



Medidas: 3/4 x 1/2, 1 x 1/2, 1 x 3/4, 1 1/4 x 1/2, 1 1/4 x 3/4, 1 1/4 x 1, 1 1/2 x 1/2, 1 1/2 x 3/4, 1 1/2 x 1, 1 1/2 x 1 1/4, 2 x 1/2, 2 x 3/4, 2 x 1, 2 x 1 1/4, 2 x 1 1/2 e 2 x 1 1/2

# Conexões Tupy



Linha NPT - Conexões de Ferro Maleável aplicadas na condução de líquidos, gases e vapores.

União Assento Cônico de Bronze - Fig. 1070



Medidas:  
¾", 1", 1¼", 1½", 2", 2½" e 3"  
Maiores detalhes em nosso site.

Tê de Redução - Fig. 1065R



Medidas: ¾ x ¾ x ½, 1 x 1 x ½, 1 x 1 x ¾, 1½ x 1½ x ½,  
1½ x 1½ x ¾, 1½ x 1½ x 1, 1½ x 1½ x ½, 1½ x 1½ x ¾,  
1½ x 1½ x 1, 1½ x 1½ x 1½, 2 x 2 x ½ e 2 x 2 x ¾

Flange - Fig. 1090



Medidas:  
½", ¾", 1", 1¼", 1½" e 2"  
Maiores detalhes em nosso site.