

Conexões Tupy



Linha BSP - Conexões de Ferro Maleável aplicadas na condução de líquidos, gases e vapores.

Conexões BSP

As informações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio de acordo com o fabricante.

Tabela de Pressão	Pressões Máximas de Serviço Conforme ABNT - NBR 6943, ISO 49 e EN10242	Pressões de Teste
Temperatura	Diâmetro Nominal (1/4 à 6)	Diâmetro Nominal (1/4 à 6)
°C	Kgf/cm ²	
à 120	25(360 PSI)	100 Kgf/cm ²
à 300	20 (290 PSI)	

Curva MF - Fig. 0001



Medidas:
1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3" e 4"
Maiores detalhes em nosso site.

Cotovelo - Fig. 0090



Medidas:
1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3", 4", 5" e 6"
Maiores detalhes em nosso site.

Curva MF Curta - Fig. 001a



Medidas:
1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2" e 2"
Maiores detalhes em nosso site.

Cotovelo MF - Fig. 0092



Medidas:
1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3" e 4"
Maiores detalhes em nosso site.

Curva Fêmea - Fig. 0002



Medidas:
3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3" e 4"
Maiores detalhes em nosso site.

União Cotovelo Assento de Ferro - Fig. 0096



Medidas:
1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2" e 3"
Maiores detalhes em nosso site.

Curva Fêmea Curta - Fig. 002a



Medidas:
1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2" e 2"
Maiores detalhes em nosso site.

União Cotovelo com Assento Cônico de Ferro MF - Fig. 0098



Medidas:
1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2" e 3"
Maiores detalhes em nosso site.

Curva Macho - Fig. 0003



Medidas:
3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3", 4" e 6"
Maiores detalhes em nosso site.

Cotovelo 45º - Fig. 0120



Medidas:
3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3", 4", 5" e 6"
Maiores detalhes em nosso site.

Curva MF 45º - Fig. 0040



Medidas:
1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2" e 3"
Maiores detalhes em nosso site.

Cotovelo MF 45º - Fig 0121



Medidas:
3/8", 1/2", 3/4" e 1"
Maiores detalhes em nosso site.

Curva Fêmea 45º - Fig. 0041



Medidas:
1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2" e 2"
Maiores detalhes em nosso site.

Tê - Fig. 0130



Medidas:
1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3", 4", 5" e 6"
Maiores detalhes em nosso site.

Conexões Tupy



Linha BSP - Conexões de Ferro Maleável aplicadas na condução de líquidos, gases e vapores.

Curva de Retorno - Fig. 0060



Medidas:
½", ¾", 1", 1¼", 1½" e 2"
Maiores detalhes em nosso site.

Tê de Curva Dupla - Fig. 0132



Medidas:
½" e ¾"
Maiores detalhes em nosso site.

Tê 45° - Fig. 0165



Medidas:
½", ¾", 1", 1¼", 1½", 2", 2½", 3" e 4"
Maiores detalhes em nosso site.

Contraporca - Fig. 0312



Medidas:
3/8", ½", ¾", 1", 1¼", 1½", 2", 2½", 3" e 4"
Maiores detalhes em nosso site.

Cruzeta - Fig. 0180



Medidas:
¼", 3/8", ½", ¾", 1", 1¼", 1½", 2", 2½", 3" e 4"
Maiores detalhes em nosso site.

Flange com Sextavado - Fig. 0321



Medidas:
¼", 3/8", ½", ¾", 1", 1¼", 1½", 2", 2½", 3", 4", 5" e 6"
Maiores detalhes em nosso site.

Cotovelo Saída Lateral - Fig. 0221



Medidas:
¼", 3/8", ½", ¾", 1", 1¼", 1½", 2"
Maiores detalhes em nosso site.

União Assento Plano - Fig. 0330



Medidas:
¼", 3/8", ½", ¾", 1", 1¼", 1½", 2", 2½", 3" e 4"
Maiores detalhes em nosso site.

Adaptador p/ Caixa D'água de Concreto



Fig. 0250 - 150mm
Fig. 250a - 200mm
Medidas: 2", 2½", 3" e 4"
Maiores detalhes em nosso site.

União Assento Plano MF - Fig. 0331



Medidas:
3/8", ½", ¾", 1", 1¼", 1½", 2"
Maiores detalhes em nosso site.

Luva - Fig. 0270



Medidas:
¼", 3/8", ½", ¾", 1", 1¼", 1½", 2", 2½", 3", 4", 5" e 6"
Maiores detalhes em nosso site.

União Assento Cônico Ferro - Fig. 0340



Medidas:
¼", 3/8", ½", ¾", 1", 1¼", 1½", 2", 2½", 3" e 4"
Maiores detalhes em nosso site.

Niple Duplo - Fig. 0280



Medidas:
¼", 3/8", ½", ¾", 1", 1¼", 1½", 2", 2½", 3", 4", 5" e 6"
Maiores detalhes em nosso site.

União Assento Cônico Ferro MF - Fig. 0341



Medidas:
3/8", ½", ¾", 1", 1¼", 1½", 2", 2½" e 3"
Maiores detalhes em nosso site.

Bujão com Rebolo - Fig. 0290



Medidas:
¼", 3/8", ½", ¾", 1", 1¼", 1½", 2", 2½", 3" e 4"
Maiores detalhes em nosso site.

União Assento Cônico Bronze/Ferro - Fig. 0342



Medidas:
¼", 3/8", ½", ¾", 1", 1¼", 1½", 2", 2½", 3", 4", 5" e 6"
Maiores detalhes em nosso site.

Bujão - Fig. 0291



Medidas:
¼", 3/8", ½", ¾", 1", 1¼", 1½", 2", 2½", 3" e 4"
Maiores detalhes em nosso site.

Flange para Caixa D'água - Fig. 0350



Medidas:
½", ¾", 1", 1¼" e 1½"
Maiores detalhes em nosso site.

Conexões Tupy



Linha BSP - Conexões de Ferro Maleável aplicadas na condução de líquidos, gases e vapores.

Tampão Sextavado - Fig. 0300



Medidas:
½", ¾", 1", 1¼", 1½", 2", 2½", 3", 4" e 6"
Maiores detalhes em nosso site.

Tampão - Fig. 0301



Medidas:
¼", 3/8", ½", ¾", 1", 1¼", 1½", 2", 2½", 3" e 4"
Maiores detalhes em nosso site.

Luva Alongada - Fig. 0526



Medidas:
½"- 60, ¾" - 70 e ¾" - 90
Maiores detalhes em nosso site

Cotovelo de Redução - Fig. 090R



Medidas: 3/8 x ¼, ½ x ¼, ½ x 3/8, ¾ x 3/8, ¾ x ½,
1 x ½, 1 x ¾, 1¼ x ¾, 1¼ x 1, 1½ x ¾, 1½ x 1,
1½ X 1¼, 2 x 1½ e 2½ x 2.
Maiores detalhes em nosso site.

Tê de Redução - Fig. 130R



Medidas: 3/8 x ¼, ½ x ¼, ½ x 3/8, ¾ x 3/8, ¾ x ½, 1 x 3/8,
1 x ½, 1 x ¾, 1¼ x ½, 1¼ x ¾, 1¼ x 1, 1½ x ½, 1½ x ¾,
1½ x 1, 1½ x 1¼, 2 x ½, 2 x ¾, 2 x 1, 2 x 1¼, 2 x 1½,
2½ x 1, 2½ x 1¼, 2½ x 1½, 2½ x 2, 3 x 1, 3 x 1¼,
3 x 1½, 3 x 2, 3 x 2½, 4 x 2, 4 x 2½ e 4 x 3.

Tê de Hidrante - Fig. 0138



Medida:
4" x 2 ½"
Maiores detalhes em nosso site.

Luva MF - Fig. 529a



Medidas: ½", ¾", 1" e 1¼"
Maiores detalhes em nosso site.

Curva de Transposição - Fig. 0085



Medidas:
½"- ½", ½"- 1", ¾"- ¾" - 1
Maiores detalhes em nosso site

Luva de Redução - Fig. 0240



Medidas: 3/8 x ¼, ½ x ¼, ½ x 3/8, ¾ x 3/8, ¾ x ½, 1 x 3/8,
1 x ½, 1 x ¾, 1¼ x ½, 1¼ x ¾, 1¼ x 1, 1½ x ¾,
1½ x 1, 1½ x 1¼, 2 x 1, 2 x 1¼, 2 x 1½, 2½ x 1¼,
2½ x 1½, 2½ x 2, 3 x 1½, 3 x 2, 3 x 2½, 4 x 2, 4 x 2½
E 4 x 3.

Bucha de Redução - Fig. 0241



Medidas: 3/8 x ¼, ½ x ¼, ½ x 3/8, ¾ x 3/8, ¾ x ½,
1 x 3/8, 1 x ½, 1 x ¾, 1¼ x ½, 1¼ x ¾, 1¼ x 1, 1½ x ½,
1½ x ¾, 1½ x 1, 1½ x 1¼, 2 x ½, 2 x ¾, 2 x 1, 2 x 1¼,
2 x 1½, 2½ x 1, 2½ x 1¼, 2½ x 1½, 2½ x 2, 3 x 1½,
3 x 2, 3 x 2½, 4 x 2, 4 x 2½, 4 x 3, 5 x 4, 6 x 4 e 6 x 5.

Niple de Redução - Fig. 245



Medidas: 3/8 x ¼, ½ x ¼, ½ x 3/8, ¾ x 3/8, ¾ x ½,
1 x ½, 1 x ¾, 1¼ x ¾, 1¼ x 1, 1½ x ¾, 1½ x 1,
1½ x 1¼, 2 x 1, 2 x 1¼, 2 x 1½, 2½ x 2, 3 x 2 e
3 x 2½

Luva de Redução - Fig. 0246



Medidas:
3/8 x ¼, ½ x ¼, ½ x 3/8, ¾ x 3/8, ¾ x ½,
1 x ½, 1 x ¾, 1¼ x ¾, 1¼ x 1, 1½ x 1,
1½ x 1¼, 2 x 1, 2 x 1¼ e 2 x 1½